



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СМАФ.407200.002-03 ИМ

КАРАТ-Компакт 2-223 Теплосчетчики

Редакция 1.2.2 апрель 2019

- наличие пломбы ОТК и пломбы с нанесенным знаком поверки на корпусе теплосчетчика;
- наличие в ПС прибора подписи поверителя и знака поверки;
- соответствие заводского номера прибора номеру, указанному в ПС.

4. МОНТАЖ

Рекомендуемые схемы монтажа теплосчетчика в трубопровод представлены на рисунке 1.




Рисунок 1 – Рекомендуемые схемы монтажа

При монтаже теплосчетчика в трубопровод соблюдать условия:

- установку осуществлять таким образом, чтобы УПР прибора при работающей системе отопления всегда был заполнен водой;

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

- Ду (DN) – типоразмер теплосчетчика (диаметр условного прохода УПР);
 ОТ – обратный трубопровод;
 ПС – паспорт изделия;
 ПТ – подающий трубопровод;
 РЭ – руководство по эксплуатации;
 ЖКИ – жидкокристаллический индикатор;
 ИПТ – измерительный преобразователь температуры;
 УПР – ультразвуковой преобразователь расхода (проточная часть);
 КИПТ – комплект измерительных преобразователей температуры;

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

К проведению работ допускается персонал, изучивший эксплуатационную документацию на теплосчетчики и подключаемые к ним приборы.

Перед началом работ необходимо убедиться, что на трубопроводах, предназначенных для установки теплосчетчиков, отсутствует опасное для жизни напряжение переменного или постоянного тока.

Запрещается установка и эксплуатация теплосчетчиков на объектах, на которых эксплуатационные значения температуры и давления теплоносителя в трубопроводах могут быть выше допускаемых значений для аналогичных параметров теплосчетчиков.

2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ПРИБОРОВ

Для обеспечения безаварийной и корректной работы теплосчетчика рекомендуется соблюдать следующие требования:

- средний расчетный расход воды в трубопроводе, на который устанавливается теплосчетчик, не должен быть выше значения номинального расхода теплосчетчика;
- при монтаже устанавливать механический фильтр перед теплосчетчиком;
- если возможно реверсивное движение воды, то фильтры необходимо устанавливать до и после теплосчетчика;
- исполнение теплосчетчика должно обязательно совпадать с местом его установки в трубопровод (ПТ или ОТ);
- место для монтажа теплосчетчика должно быть выбрано таким образом, чтобы исключить скопление воздуха в УПР, а также в подсоединеных к нему участках трубопровода

3. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Перед монтажом теплосчетчика в трубопровод необходимо извлечь прибор из упаковки и провести его внешний осмотр:

- комплектность поставки;
- отсутствие видимых механических повреждений;

2

- направление, указанное на корпусе УПР теплосчетчика стрелкой, совпадало с направлением потока воды в трубопроводе.

По специальному заказу возможен выпуск теплосчетчиков, в которых оба ИПТ КИПТ монтируются в трубопровод, рисунок 2. Место монтажа ИПТ в корпус теплосчетчика заглушить заглушкой.




Рисунок 2 – Монтаж КИПТ в трубопровод

Пример рекомендуемого монтажа теплосчетчика в трубопровод отопления показан на рисунке 3.




Рисунок 3 – Пример монтажа теплосчетчика

Монтаж теплосчетчика в трубопровод проводить в следующей последовательности:

- промыть трубопровод от механических загрязнений;
- закрыть запорную арматуру и сбросить давление на участке трубопровода, на котором устанавливается теплосчетчик;
- установить в трубопровод дополнительные шаровые краны и фильтр (фильтры), до и после того места, где будет находиться т/с;
- установить теплосчетчик. При установке в трубопровод прибор должен быть ориентирован:
 - в горизонтальный трубопровод в диапазонах 0°- 45° и 135°- 180° по отношению к горизонту, рисунок 14;
 - в вертикальный трубопровод в диапазонах 0°- 45° и 135°- 180° по отношению к оси продольного сечения фильтра сетчатого трубопроводного, рисунок 4;
 - подать рабочее давление в трубопровод и визуально убедиться в

герметичности монтажа полученной сборки (рисунок 3).




Рисунок 4 – Ориентация теплосчетчика при монтаже в трубопровод

5. МОНТАЖ ИПТ

КИПТ входит в состав теплосчетчика, состоит из двух специально подобранных ИПТ (термометров сопротивления). Один ИПТ монтируется в трубопровод. Второй ИПТ монтируется в корпус ультразвукового преобразователя расхода. Преобразователь, предназначенный для установки в трубопровод, монтируются одним из двух способов, рисунок 5.


Первый способ – ИПТ устанавливается в тройник. Перед установкой ИПТ в гильзу, рекомендуется ввести в гильзу небольшое количество теплопроводящей пасты.

Второй способ – ИПТ монтируется в шаровой кран с отверстием под термометр сопротивления. Монтаж в шаровой кран производится в следующей последовательности:

- установить в отверстие крана, предназначенное для установки ИПТ, уплотнительное кольцо;
- поместить ИПТ в пластмассовый адаптер, состоящий из двух частей. Желобки на ИПТ должны совпадать с желобками на адаптере;
- вставить сборку в отверстие шарового крана и закрутить до упора.


5

Монтаж ИПТ в тройник



1 – измерительный преобразователь температуры; 2 – гильза;
3 – тройник; 4 – стопорный винт

Монтаж ИПТ в шаровой кран



1 – шаровой кран; 2 – кольцо уплотнительное; 3 – измерительный преобразователь температуры; 4 – адаптер

Рисунок 5 – Варианты монтажа ИПТ

ВНИМАНИЕ!

1. Во избежание изменения метрологических характеристик теплосчетчика, запрещается изменять (наращивать или укорачивать) длину кабелей ИПТ при монтаже прибора в трубопровод.
2. Подающему трубопроводу соответствует ИПТ с красной маркировкой, обратному трубопроводу – с синей (черной) маркировкой.

6. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Для запуска теплосчетчика в работу выполнить следующие действия:

- открыть шаровые краны до и после теплосчетчика и визуально убедиться в герметичности монтажа сборки;
- при работающей системе отопления проверить наличие показаний расхода и температуры на ЖКИ прибора в ПТ и ОТ;
- сравнить показания температуры на ЖКИ с реальными значениями;
- в случае успешного проведения описанных действий опломбировать теплосчетчик пломбами заинтересованной стороны.

6

ПРИЛОЖЕНИЕ А – Образец рекламационного акта

РЕКЛАМАЦИОННЫЙ АКТ

1. Покупатель: _____

Почтовый адрес, контактный телефон покупателя: _____

2. Наименование изделия: _____

Заводской номер: _____

Дата изготовления: « ____ » ____ г. Дата поверки: « ____ » ____ г.

3. Монтаж данного изделия осуществлен организацией:

Дата монтажа: « ____ » ____ г.

Дата сдачи в эксплуатацию потребителю: « ____ » ____ г.

4. Дата обнаружения неисправности: « ____ » ____ г.

Время наработки: _____

Описание неисправности: _____

5. Заключение (заполняется сервисной службой производителя):

Дата заполнения рекламационного акта « ____ » ____ г.

Подпись представителя покупателя: « ____ » ____

ФИО

Дата получения изделия сервисной службой « ____ » ____ г.

Подпись представителя сервисной службы: « ____ » ____

ПРИЛОЖЕНИЕ Б – Параметры журнала событий

Таблица Б1 – Параметры журнала событий

Параметр	Описание параметра
Включение	– включение прибора или сброс процессора;
Батарея	– пониженное напряжение батареи питания;
Vmin	– расход воды ниже минимального порога;
Vmax	– расход воды выше максимального порога;
Verr	– отсутствие воды в теплосчетчике;
t1min	– температура воды в ПТ вышла за минимальные значения;
t1max	– температура воды в ПТ вышла за максимальные значения;
t2min	– температура воды в ОТ вышла за минимальные значения;
t2max	– температура воды в ОТ вышла за максимальные значения;
t1err	– обрыв или короткое замыкание кабеля ИПТ в ПТ;
t2err	– обрыв или короткое замыкание кабеля ИПТ в ОТ;
Tdt<3	– разность температур между ПТ и ОТ меньше 3 °C;
Уст. времени	– коррекция времени по каналу связи;
Интерфейс	– коррекция параметров интерфейса связи;
Очистка!	– очистка архивов

Предприятие-изготовитель: ООО НПП «УРАЛТЕХНОЛОГИЯ»

Головной офис: 620102, г. Екатеринбург, Ясная, 22 корп. Б

Тел./факс: (343) 2222-307, 2222-306, e-mail: ekb@karat-pro.ru

Техническая поддержка: 620102, г. Екатеринбург, Ясная, 22 корп. Б

Тел./факс: (343) 375-89-88; skype: techkarat; e-mail: tech@karat-pro.ru

7

8